

<그림1, 공용욕실 설치분> 주름관이 파이프 사이에 눌러 설치됨  
해당 공간의 냄새가 제습, 환기모드 사용시에만 배기구를 통해 내려옴



<그림2> 주름관의 외피가 손상되어 내피의 구멍이 노출되었고, 이를 통해서 바람이 주름관 밖으로 나옴이 확인됨(주변 실밥 같은것들이 움직임)

