

<그림1, 공용욕실 설치분> 주름관이 파이프 사이에 눌러 설치됨
해당 공간의 냄새가 제습, 환기모드 사용시에만 배기구를 통해 내려옴



<그림2, **안방욕실 설치분**> 주름관의 외피가 손상되어 내피의 구멍이 노출되었고, 이를 통해서 바람이 주름관 밖으로 나옴이 확인됨(주변 실밥 같은것들이 움직임)

환풍모드시 각 단계마다 환풍 강도에 차이를 느낄 수 없음.

동영상 링크

<https://photos.app.goo.gl/FVPnFVXRbTEBPHBe8>



<각 환풍기의 흡배기구 입구 풍속 측정 결과>

| 구역 | 조건 | 단위 | |
|------|-----|-------------|-------------|
| | | 흡기구 | 배기구 |
| 공용욕실 | 환기약 | 0.84 | 0.84 |
| | 환기중 | 1.08 | 0.45 |
| | 환기강 | 1.17 | 0.54 |
| | 제습 | 1.35 | 6.40 |
| 안방욕실 | 환기약 | 0.66 | 0.75 |
| | 환기중 | 0.6 | 0.70 |
| | 환기강 | 0.72 | 0.69 |
| | 제습 | 1.3 | 6.92 |

욕실문 닫고 측정, 모드전환후 30 초이상 경과후 측정, 필터 청소 후 측정

<참고: 측정위치>

흡기구 : probe 센터를 흡기구 중앙에 맞추어 측정



배기구 : probe 를 배기구에 정확히 맞추어 측정(동일 사이즈)

